

### PQ-59 Hot pressing device

Die PQ-59 ist eine Heisspressvorrichtung für das Endverbinden von Habasit Maschinen- und Spindelbändern bis zu einer Breite von 50 mm und einer Dicke von 3.6 mm mit dem Quickmelt- oder Flexproof-Verfahren. Mit einer zusätzlichen Kühllange und einer Führungsschiene in der für Ihre Anwendung erforderlichen Breite steht Ihnen ein Endverbindungssystem für das rasche Wechseln eines Bandes innert Minuten zur Verfügung. Die PQ-59 ist neu mit einer Leuchtanzeige und einem Überhitzungsschutz ausgerüstet um eine erhöhte Betriebssicherheit zu gewährleisten. Dank diesem neuen Regelgerät ist nun die Temperatureingabe im Bereich von 120°C und 190°C möglich.



New Label	
Einstellbare Temperatur	Einstellbar mit Trimmer
Preparing technology	Quickmelt
Kühlmedium	Kühllangen
Max Belt Thickness	3.6 mm 0.14 Zoll
Max. Dicke vom Band/Riemen Für Endverbindungswinkel 75°	45 mm
Max. Breite vom Band/Riemen	50 mm 2 Zoll
Custom Tariff	85158090

Erhältliche Typen	Artikelnummer	Stromversorgung (Volt)
PQ-59/6	H088000230	1ph 120V 60Hz
PQ-59/8	H088000231	1ph 230V 50Hz

Erhältliche Typen	Length	Width	Height	Weight	Operating Temperature	Operating temperature max
PQ-59/6	280 mm ( 11.024 Zoll )	70.0 mm ( 2.756 Zoll )	95.0 mm ( 3.740 Zoll )	1.0 kg ( 2.2 lb )	120 °C ( )	190 °C ( )
PQ-59/8	280 mm ( 11.024 Zoll )	70.0 mm ( 2.756 Zoll )	95.0 mm ( 3.740 Zoll )	1.0 kg ( 2.2 lb )	120 °C ( )	190 °C ( )

#### Haftungsausschluss

#### Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.