

Автор: PF/Нук Стр. 1 из 8
Издание: 01/0309 - с учетом изменений
Замена:

Ножницы (для нарезки на заданную длину) S-16



Ножницы S-16 представляют собой устройство для ручной резки круглых поликордовых ремней необходимой длины до начала процесса соединения концов методом Квикмелт. Ножницы S-16 обеспечивают правильный прямоугольный срез диаметром до 15 мм.



Содержание:

Содержание:	2
1. Общая информация	3
1. 1 Область применения	3
1. 2 Важные понятия техники безопасности	3
1. 3 Объем поставок	4
1. 4 Заказ запасных деталей	4
1. 5 Гарантия	4
1. 6 Техническая консультация	4
2. Функции	5
3. Ввод в производство	5
4. Разрезание круглых поликордовых ремней	5
5. Обслуживание	6
5. 1 Техническое обслуживание	6
5. 2 Замена лезвия	6
5. 3 Замена профиля основания	6
6. Рисунок	7
7. Технические данные	7

Приложение:

- ☐ Ответственность за качество выпускаемой продукции



1. Общая информация

1. 1 Область применения

Отрезное устройство S-16 необходимо для быстрого и надежного среза под прямым углом поликордовых круглых ремней диаметром до 15 мм (метод соединения концов Квикмелт).

Отрезное устройство S-16 можно использовать только с учетом инструкции. Недопустимо непредусмотренное использование. Хабазит не несет ответственности за последствия неверного применения.

Отрезное устройство S-16 изготовлено в соответствии с техническими нормами и предписаниями.

Данная инструкция не может отразить все аспекты по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства. Содержащиеся здесь сведения предполагают применение инструментов в соответствии с надлежащим использованием со стороны квалифицированного персонала.

В случае неясной или отсутствующей информации обратитесь к изготовителю (см. 1. 4).

1. 2 Важные понятия техники безопасности

В данной инструкции по применению Вы встретите понятия ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, ОСТОРОЖНО и УКАЗАНИЕ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - При несоблюдении может возникнуть опасность травмы и / или устройство может быть сильно повреждено.

ОСТОРОЖНО - При несоблюдении может возникнуть опасность травмы и / или устройство может быть повреждено.

УКАЗАНИЕ - Подчеркивается важная техническая информация, которая даже для специалистов не всегда сразу очевидна.

Следует обращать внимание на все указания, касающиеся монтажа, эксплуатации и технического обслуживания устройства, а также технической информации! Благодаря этому можно избежать возможные проблемы и / или травм и повреждений.

Специалисты - это люди, уполномоченные выполнять данную работу, прошедшие специальную подготовку и получившие инструкции, как обнаружить опасные моменты и суметь их предотвратить.



1. 3 Объем поставок

Количество - товар

1 отрезное устройство S-16, упакованное в картонную коробку

1 инструкция по применению

1. 4 Заказ запасных деталей

Запасные детали моно заказать:

Habasit Italiana S.p.A.
Via A. Meucci 8, Zona Industriale
I-31029 Vittorio Veneto/TV
Tel. ++39 438 91 13
Fax ++39 438 91 2374

Пожалуйста, тщательно делайте маркировку на заказанных деталях.
Соответствующие номера указывать согласно гл.6 (рис.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Недопустимо использование деталей, не соответствующих спецификации Хабазита.
Хабазит не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие использования деталей, изготовленных не на фирме Хабазит.

1. 5 Гарантия

Все устройства подлежат тщательному заключительному контролю. При условии надлежащего обращения с устройствами выдается гарантия при повреждении материала и дефекте при изготовлении сроком на два года.

1. 6 Техническая консультация

Наши специалисты с удовольствием помогут Вам советом. По техническим вопросам относительно функции и состояния ножниц обращайтесь к изготовителю (адрес см. гл.1.4).



2. Функции

Die Bandenden für das Quickmelt-Endverbindungsverfahren werden mit einer speziellen Ablängschere mit einer Einzelklinge geschnitten.

Der Polycord-Rundriemen wird auf einer rechtwinkligen, keilförmigen Unterlage genau ausgerichtet, damit der erforderliche präzise Querschnitt des Rundriemens gewährleistet ist. Der Winkel ist durch das Unterlageprofil der Ablängschere vorgegeben.

Die Riemen werden manuell durch Zusammendrücken der beiden Hebel geschnitten.

Die maximale Riemendicke, die geschnitten werden kann, beträgt 15 mm / 0.6 in.

3. Ввод в производство

- ☐ Проверить остроту лезвия (1).
- ☐ Контролировать, чтобы поверхность профиля основания (7), на которой режется лента, содержалась в чистоте.

4. Разрезание круглых поликордовых ремней

Способ действия: техническое руководство 1260

- ☐ Отмерить нужную длину круглого ремня и пометить штифтом.
- ☐ Подняв предохранительную защелку (5), открыть ножницы вперед.
- ☐ Вложить круглый поликордовый ремень в профиль основания (7) таким образом, чтобы отметка точно совпала с лезвием (1).
- ☐ Отрезать круглый ремень, нажав на верхний (3) и нижний рычаг (4) ножниц.
- ☐ Результат – разрезанный под прямым углом ремень.
- ☐ Откинув назад предохранительную защелку (5), закрыть ее в установленной позиции.



5. Обслуживание

5.1 Техническое обслуживание

- ☐ Лезвие (1) и профиль основания (7) постоянно содержать в чистоте. Регулярно чистить и удалять остатки материала.
- ☐ Регулярно проверять остроту лезвия (1) и при необходимости делать замену тем же типом (700 533).
- ☐ Регулярно промасливать шарниры ножниц.
- ☐ При неиспользовании ножницы хранить в коробке.

5.2 Замена лезвия

- ☐ Вынуть болт М4 с гайкой (2) и снять лезвие (1) с верхнего рычага (3) ножниц.

Осторожно обращаться с лезвием (1). Даже затупившееся лезвие может стать причиной травмы.

- ☐ Ввести в эксплуатацию новое лезвие (1).
- ☐ Установить болт М4 с гайкой (2) и закрутить.

ОСТОРОЖНО Лезвие (1) не должно быть повреждено!

5.3 Замена профиля основания


- ☐ Ослабить болт М5 с гайкой (6) и отвести профиль основания (7) под нижний рычаг (4) ножниц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Действовать осторожно. Лезвие (1) может стать причиной тяжелой травмы.

- ☐ Ввести в эксплуатацию новый профиль основания (7) и закрутить болт М5 с гайкой (6).



6. Рисунок



Пояснение:

- 1 Лезвие (700 533)
- 2 Болт М4 с гайкой
- 3 Верхний рычаг
- 4 Нижний рычаг
- 5 Предохранительная защелка
- 6 Болт М5 с гайкой
- 7 Профиль основания (702 038)

7. Технические данные

Макс. ширина ремня [мм] 15

Размеры (L x B x H) (мм) 165 x 40 x 45

Вес нетто (кг) 0.2



Ответственность за качество выпускаемой продукции / указания по применению

Покупатель сам несет ответственность за правильный выбор и использование продуктов фирмы Хабазит, а также связанную с этим безопасность.

Вся информация носит рекомендательный характер. Ее следует принять к сведению. За способы применения в других целях не дается никаких гарантий или обязательств. Приведенные здесь данные получены в условиях лабораторных опытов в нешироких масштабах, которые могут не соответствовать условиям производства в промышленном применении. Без предварительного объявления могут быть введены изменения ввиду получения новых данных.

ТАК КАК ХАБАЗИТ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ФИРМЫ НЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЯ НА УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ НЕСТИ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЧТО КАСАЕТСЯ ПРИГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЗВАННЫХ ЗДЕСЬ ПРОДУКТОВ. ЭТО КАСАЕТСЯ ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВА, КОЛИЧЕСТВА И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОВАРА, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫХ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ.
